

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| Доступність підсумкова | Не доступне | Доступне | Доступне | Доступне |
|------------------------|----------------|----------|----------|----------|

3. Рекомендації з адаптації основних функціональних зон об'єкта

| Основні структурні елементи об'єкта | Рекомендації з адаптації об'єкта * |
|--|------------------------------------|
| Територія, прилегла до будівлі (ділянка) | не потребує |
| Вхід (входи) в будівлю | не потребує |
| Шлях (шляхи) руху всередині будівлі | не потребує |
| Зона цільового відвідування об'єкта (надання послуг) | не потребує |
| Санітарно-гігієнічні приміщення | В рамках капітального ремонту |
| Всі зони та ділянки об'єкта в цілому | Не потребує |

* вказуються види робіт, в тому числі: не потребує; в рамках ремонту (поточного, капітального); технічні рішення неможливі, організація альтернативної форми обслуговування


4. Запланований період проведення робіт з адаптації 2018-2019 р.

5. Очікуваний результат (за станом доступності)
після виконання робіт з адаптації доступне

Паспорт сформовано на основі Анкети обстеження (аудиту) от « 24 » 01
20 18 г.,

Дата складання паспорту « 24 » січня 20 18 г.

Підпис відповідальної особи

 Зарецький С.О.