

ПАСПОРТ

готовності до роботи в опалювальний
період 2021 / 2022 року

Талмуценська гімназія
(назва навчального закладу)

с. Талмуценка Тернопільської р-н, Тернопільська обл.
(адреса закладу)

Комісія в складі:

Голова – керівник (директор) Сидоренко О.М.

Члени комісії – заступник по госп. частині _____

Голова МК Вішок О.В.

завуч Лозова-Миржа О.М.

представник теплопостачальника _____

провела огляд будівель закладу для визначення його готовності до експлуатації в зимових умовах і встановила:

Заклад має 2 будівель із загальною площею 1100 кв.м.

1. Покрівля

1. Площа покрівлі 1100 кв.м, матеріал покрівлі металевий

2. Наявність і стан парпетних огорож _____

3. Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парпетів _____

4. Наявність дір і свищів у покрівлі відсутній

5. Стан фальців і гребенів добрий

6. Стан покриття покрівлі добрий

7. Наявність сміття на даху та у жолобах відсутній

8. Стан водостічних труб добрий

2. Горище

1. Матеріал горищного перекриття дерев'яне

2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення _____

3. Утеплення з'єднань і приладів центрального опалення _____

4. Кількість слухових вікон _____, з яких обладнано жалюзійними ґратами _____ шт.

5. Наявність витяжок із горища на дах _____

6. Стан входних дверей на горище (щільність прикриття) _____

задовільний

3. Сходи

1. Стан парадних дверей та наявність пружин добрий

2. Наявність і стан подвійних віконних рам добрий