

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

___ серпня 2022 року

с.Мар'янівка
(назва населеного пункту)

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст відділу освіти

Представник ДСНС

Представник ДПСС

Начальник відділу житлово-комунального господарства

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Руденка Олексія Анатолійовича, директора ліцею

у присутності

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Мар'янівка, проспект Шатного 28

~~державної, комунальної, приватної форми власності,~~ (непотрібно закреслити)

що належить **Мар'янівській сільській раді Новоукраїнського району Кіровоградської області**

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування,

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) **Їдальня**
основне функціональне призначення,

вбудоване в цокольний поверх приміщення

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, тощо)

загальна площа **185 кв.м**, загальний об'єм **425,5 куб.м**

2. Загальний стан об'єкта: технічний **справний**

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний **задовільний**

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень **чисті, не захарашені, сухі**

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів **-вхід один, чистий, не захарашений, з основного приміщення школи .**

Аварійний вихід- **один додатковий через харчоблок, захищено від атмосферних опадів навісом**

входи виходи **не захарашено, захищено від атмосферних опадів**

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

так

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: у їдальні **не передбачено проектом, у харчоблоці-наявна, комплектна, чиста**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання **децентралізована, локальна водопровідна мережа із колодязя**

(централізоване водопостачання або інше джерело,

бак для питної води – 50л., бак для технічної води - 200 л.

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи **наявна локальна каналізаційна система**

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли **присутні, 6 штук умивальників, у тому числі 2 при вході у їдальню, 4 у залі, у туалеті, який розміщено в коридорі, який веде до їдальні 8 унітазів та 6 умивальників**

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення **передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення **Основна система електропостачання укомплектована та передбачена проектом, резервна система електропостачання відсутня.**

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

Система оповіщення в наявності та справна, гучномовці наявні в кожному кабінеті, стаціонарна телефонна мережа та стаціонарні телефонні апарати відсутні

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

Сигналізація в наявності та справна

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами

пожежогасіння: **Укомплектовано первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами**

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення (подвійного використання) шкільної їдальні рекомендовано до укриття учнів(205) осіб та персоналу (44 особи), як найпростіше укриття, розраховане на 300 осіб

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд за умов забезпечення:

- Резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями — 3 штук);
- Засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею інтернет, встановленням Wi-Fi пристроїв)

Підписи осіб, які склали цей акт:	<u>Начальник відділу освіти</u> (посада, власне ім'я, прізвище) <i>Суржик Олег Сувардівна</i>
	<u>Головний спеціаліст відділу освіти</u> (посада, власне ім'я, прізвище) <i>Бровченко Людмила Василівна</i>
	<u>Представник ДСНС</u> (посада, власне ім'я, прізвище) <i>Жуковський В. М.</i>
	<u>Представник ДПСС</u> <i>Коваленко О. П.</i>
	<u>Начальник відділу житлово-комунального господарства</u>

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	директор ліцею Руденко Олексій Анатолійович (власне ім'я, прізвище)
23 серпня 2022 року	

{Вимоги доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}