

ЗАТВЕРДЖУЮ



АКТ

прийому готовності Петричівської філії I-II ступенів Красненського ОЗЗСО I-III ступенів №1 Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області до нового 2022/2023 навчального року

Повна адреса : с. Петричі, вул. Шкільна 2, Золочівського району, Львівської області.

Телефон: 0993766593.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Петришин Світлана Григорівна.

Відповідно до розпоряджень №137 від 03.08.2022р., Красненської селищної ради «Про перевірку об'єктів укриття, підготовку до початку навчального року закладів освіти Красненської територіальної громади» та №469 від 16.12.2022р. перевірку проводила комісія в складі:

Лащука Андрія Степановича –заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів,

Саджениці Марти Богданівни – головного спеціаліст відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою,

Васильців Мар'яни Василівни – ст. лейтенанта поліції, дільничного офіцера поліції Золочівського РВП ГУНП у Львівській області (за згодою),

Белей Ігор Степанович – начальник Буського відділу Золочівського РУ ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області (за згодою).

Юхимчук Юлія Володимирівна – представника Бродівського відділу Золочівського РВ ДУ «Львів.ОЦКПХ і МОЗ (за згодою).

Сорочинського Ігоря Ярославовича – головного фахівця сектору ЦЗ Золочівського ГУ ДСНС у Львівській області (за згодою).

Ільницької Олени Іванівної – т.в.о.начальника віддлу освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської ТГ.

Петришин Світлана Григорівна, завідувач філії.

Комісією встановлено:

1. Наявність інвентаризаційних описів необоротних активів та запасів : в наявності
2. У 2022/ 2023 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 9 класів (груп), 70 учнів, - дошкільних груп - ,вихованців
3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік : наявний.
4. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального : потребує ; поточного : задовільний.
Хто виконував роботи з ремонту будівель : технічний персонал, батьки
5. Стан території та її площа: задовільний, площа 1,8 га
6. Кількість і стан допоміжних споруд : п'ять ,стан чотирьох - задовільний. Два-аварійні.
- Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан; не має.
7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан : металева сітка, задовільний.
8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСПЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	с. Петричі, вул. Шкільна 2	62	ні	так	ні	Обмежено готовий

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти.

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовії, шкільні дзвінки, радіоточки тощо) так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами) так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	Територія школи		ні	ні	ні	ні	так	
Фінський будинок	Територія школи		ні	ні	ні	ні	ні	
Майстерня	Територія школи		ні	ні	ні	ні	ні	

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	24	0	0%	0	0%	
Здобувачі освіти	70	0	0%	0	0%	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) ні ;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/не має) не має;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію

закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти)

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Фізики	1		так			В наявності
Інформатики	1	так				В наявності

не має;

- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має) не має.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан : спортивний майданчик- стан : Спортзал-13м*5м, потребує капітального ремонту, гімнастичний майданчик, волейбольна площадка 18м*9м, споруди в задовільному стані.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів: задовільний

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Комбінована майстерня	70	12	частково	Бетон+ лінолеум		

14. Наявність методичного кабінету : не має .

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: в наявності.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	6/7/9	6/6/7	2принтери
	Магнітофони	1	1	
	Телевізори	1	1	
	Електрофони			
	Кінопроектори			
	Діапроектори			
	Радіовузол			
	Мовна лабораторія			
	Епіпроектори			
	Пристрій для зашторювання			
	Екрани	1		
	Інші пристрої: проектор	2	2	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами : спортивного залу не має . Є приміщення -13*5м. кв. в аварійному стані, інвентар: стан задовільний

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: не має.

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо): задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм : потреба у шкільних шафах, стелажах.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць : **в наявності**.
Не діюча.

забезпеченість та стан меблів : потребує сучасного оновлення,
забезпеченість технологічним обладнанням - не забезпечено,
санітарний стан: потребує капітального ремонту,
умови для миття рук : задовільні .

Наявність проточної води: холодної: так, гарячої - ні.

21. Організація питного режиму організований .

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів : не має.

23. Наявність і стан бібліотеки : в наявності , задовільний.

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури: 1642/83/453 ,
періодичних видань : 59

Забезпеченість підручниками за предметами: частково.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами : забезпечено.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: в наявності.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту : наявні накази відповідальних за пожежну безпеку, створення ДПД

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання відсутнє ;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння : в наявності 1 ВП5, 1 ВП 6 , ВВК-2 потребує перезарядки;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту: електромережа справна, блискавкозахист в задовільному стані;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування не має ;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: наявні два евакуаційні шляхи і один вихід - стан задовільний;





Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами: не проведено.

Інші питання пожежної безпеки директор школи пройшов навчання з питань пожежної безпеки.

28. Стан покрівлі: задовільний .Є потреба у ринвах і водовідводах.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій і водопостачання : глибинна свердловина ;
газопостачання (електропостачання): Газова котельня, задовільний;
каналізація : вигрібна яма.
30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну не має.
31. Наявність підсобного господарства та його стан не має.
32. Наявність гуртожитку та його стан : не має.
33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо): в наявності.
34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: газова котельня; стан задовільний.
35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: є потреба у вчителі математики та фізики.
36. Наявність та реєстрація колективного договору: наявний, в опорному закладі.
37. Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:
наявний заклад до нового навчального року готовий

КОМІСІЯ:

	_____	А.С.Лащук
	_____	М.Б. Саджениця
	_____	М.В.Васильців
	_____	І.С.Белей
	_____	Ю.В.Юхимчук
	_____	І.Я.Сорочинський
	_____	О.І.Ільницька
	_____	С.Г.Петришин