

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Керівник органу управління освітою  
(територіальної громади)

Шуст Т. Я.

(підпис, ім'я та прізвище)

« 23 » серпня 2023 р.

**АКТ**

прийому готовності **СТОРОНЯНСЬКОГО ЗЗСО І-ІІ РІВНІВ** до

(найменування закладу освіти)

нового **2023/2024** навчального року

Повна адреса село **Сторона**, вулиця **Л. Українки, 184**.

Телефон **0989042111**.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника **МИЦАК ІРИНА МИХАЙЛІВНА**.

Відповідно до рішення (наказу) (органу управління освітою) від « 03.17 »  
серпня 2023 р. № 130, 134 перевірку проводила комісія в складі:

\_\_\_\_\_ (від органу управління освітою);

\_\_\_\_\_ (від територіального органу Державної служби якості  
освіти України (за згодою));

\_\_\_\_\_ (від \_\_\_\_\_ регіональних  
підрозділів Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій,  
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту  
споживачів (в частині дотримання вимог санітарного законодавства та  
безпечності харчових продуктів) (за згодою));

\_\_\_\_\_ (від закладу освіти (для ЗДО, ЗЗСО).

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві  
оперативного управління за закладом освіти \_\_\_\_\_» (наказ  
МОН № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ р.).

2. У 2023/2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися \_\_\_\_\_  
класів (груп), **146** учнів, \_\_\_\_\_ слухачів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік Є

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального \_\_\_\_\_;

поточного задовільний.

Хто виконував роботи з ремонту будівель працівники закладу освіти, батьки.

5. Стан території та її площа задовільний, площа – 1,7296 га.

6. Кількість і стан допоміжних споруд 3, потребують ремонту.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан немає.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан Є, стан задовільний.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти:

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	1	200	так	так	так	готовий

**Примітка:** таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

## 2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо) так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами) так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	С. Сторона Вул Лесі Українки, 184	так	так	ні	ні	так	так	
Гуртожиток								
Майстерня								

**Примітка:** таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти.

## 9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респираторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	27	12	44	15	55	
Здобувачі освіти	146	20	14	135	92	

**Примітка:** працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респираторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози

## 10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) **Так;**
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/не має) **наявні;**

- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) **Ні**;

- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) **Наявні**;

- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має) **Наявні**.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан **Є, стан задовільний**.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо Суміщені (комбіновані)	2		2	Є		Є

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини З обробки харчових продуктів З обробки тканини інші	56,2	6	частково	Дерев'яний	В нормі	немає

14. Наявність методичного кабінету **Є**.

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників **немає**.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТЗЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	28	25	3
	Магнітофони Телевізори	1		1
	Електрофони			
	Кінопроектори			
	Діапроектори			
	Радіовузол			
	Мовна лабораторія			
	Епіпроектори			
	Пристрій для зашторювання			
	Екрани	5	5	
	Інші пристрої	5	5	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами спортивна кімната. площа – 177,3 кв.м., обладнання та інвентарю за нормами немає.

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки Є, 94.9 кв.м..

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) добрий. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм М'яких стільців (пуфиків) для відпочинку учнів.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць Є, 120 місць,

забезпеченість та стан меблів добрий,  
забезпеченість технологічним обладнанням забезпечено

санітарний стан задовільний,

умови для миття рук Є.

Наявність проточної води: холодної Є, гарячої Є

21. Організація питного режиму немає.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів немає.

23. Наявність і стан бібліотеки Є, стан задовільний.

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури 14979,

періодичних видань \_\_\_\_\_ .

Забезпеченість підручниками за предметами частково.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами відповідає нормам.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення немає.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту : є;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання : відсутній;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння: первинні засоби пожежогасіння наявні, не проведено ТО наявних вогнегасників;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту : електромережа справна, не проведено замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання та не перевірено захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008;

• Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування : не укладено договір з ліцензованою організацією на технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації та не виведено на пульта централізованого спостереження відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

• Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів : евакуаційні шляхи тримаються в належному стані;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами : не проведено;

Інші питання пожежної безпеки :

- сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням;
  - посадовими особами не пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому ПКМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»;
- Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»;  
допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах (люк виходу на горище)

28. Стан покрівлі потребує ремонту.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання Є;

газопостачання (електропостачання) Є, стан задовільний;

каналізація Є, стан задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну задовільний.

31. Наявність підсобного господарства та його стан немає.

32. Наявність гуртожитку та його стан немає.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) Є.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан задовільний.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечено повністю.

36. наявність та реєстрація колективного договору Є, 2021р.

37. Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

готовий за умови рефінансування  
ураховуючи потенційну безпеку

Голова комісії

Шуст Т. Я.

Члени комісії:

головний спеціаліст ІЗО  
головний спеціаліст ВО  
заступник керівника  
Староста  
головний державний інспектор  
з нагляду у сфері освіти  
та технологічної безпеки  
Трояцького району

Новаковський В. Б.  
Дубик М. Я.  
Кость П. С.  
Тінішин М. П.

М. Луківський

Завідувач ДЧ "Мавський  
ОУ КДХ МОЗ"  
Бориславська вулиця

О. Білак

вирішення питань ІІ  
Трояцького РВ П

В. Косяк